

# 仕 様 書

## 1 業務名

令和6年度広島中央エコパーク汚泥再生処理センター空調設備保守点検業務

## 2 業務内容

- (1) 空調機の点検は年1回の定期点検とし、点検及び清掃を実施する。
- (2) 点検時に発見した不具合、故障については改善方法の提案を含め広島中央環境衛生組合に報告する。
- (3) 点検は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に定める「定期点検」及び必要に応じ「専門点検」を兼ねるものとし、点検実施後は適正な報告書を広島中央環境衛生組合に提出する。

## 3 対象機器

空調室内機 37台

天井カセット形4方向	PLFY-P36EMG6	2台	(3階)	多目的ルーム、和室6帖)
	PLFY-P56EMG6	5台	(1階)	玄関、玄関ホール
			3階	運転管理委託者用事務室×2、 作業員控室)
	PLFY-P71EMG6	9台	(2階)	エレベーターホール×2、 修繕作業員控室
			3階	中央監視室×2、水質試験室 ロビー×3)
	PLFY-P90EMG6	2台	(3階)	会議室×2)
天井カセット型2方向	PLFY-P22LMG6	1台	(3階)	女子更衣室)
	PLFY-P28LMG6	1台	(3階)	授乳室)
	PLFY-P36LMG6	1台	(3階)	男子更衣室)
	PLFY-P45LMG6	4台	(2階)	受入監視室
			3階	ミーティングルーム、廊下×2)
	PLFY-P56LMG6	3台	(3階)	相談室、廊下×2)
	PLFY-P71LMG6	7台	(3階)	廊下×7)
床置型	PSZ-ZRMP140KV	2台	(3階)	電気室)
熱交換器 24台				
天井埋込ダクト形	FY-150ZD10	1台	(1階)	玄関ホール)
	FY-350ZD10	1台	(3階)	ロビー)
	FY-650ZD10	2台	(3階)	会議室×2)
天井カセット形	FY-150ZB10	9台	(2階)	エレベーターホール、受入監視室
			3階	廊下×2、和室6帖、女子更衣室 ミーティングルーム、授乳室 電気室)
	FY-250ZB10	8台	(3階)	多目的ルーム、相談室、 水質試験室、廊下×3、 作業員控室、男子更衣室)
	FY-350ZB10	2台	(3階)	中央監視室、運転委託者用事務室)
	FY-500AB10	1台	(2階)	修繕業者控室)

制気口 9台

1階 工作工具室(450×450)、倉庫(400×400)、  
工作機械格納庫(200×200)

2階 薬品庫(350×350)

3階 水質試験室(500×500)、男子便所(350×350)  
女子便所(350×350)、廊下(350×350)  
ミーティングルーム(200×200)

室外機 4台(第一種特定製品)

屋上 ACP-1:PUHY-HP560SDMG5

ACP-3:PUHY-HP450SDMG6

ACP-4:PUHY-HP630SDMG7

ACP-5:PUHY-HP630SDMG8

#### 4 履行場所

東広島市西条町上三永10759番地2 広島中央エコパーク 汚泥再生処理センター

#### 5 履行期間

契約締結の日の翌日から令和7年3月21日(金)まで

#### 6 その他

この仕様書に定めるもののほか必要な事項については、広島中央環境衛生組合と協議の上、決定するものとする。